

BUREAU VERITAS
Certification



SOCIEDAD PETREOS S.A.

RUT: 93.933.000-3

Casa Matriz: Av. El Bosque Norte N° 0177, Piso 5, Las Condes - Santiago
CHILE

Este es un certificado multi-sitio, detalles del sitio se incluyen en el anexo del presente certificado

Bureau Veritas Certification Chile S.A., certifica que el Sistema de Gestión de la organización mencionada ha sido evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de las normas detalladas a continuación.

ISO 9001:2015 **NCh ISO 9001:2015**

ALCANCE DEL SISTEMA

PRODUCCION DE HORMIGON PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX Y SERVICIOS DE BOMBEO, QUE INCLUYE LA COMERCIALIZACION, DISEÑO, ENSAYOS DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS, RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS, DESPACHO Y DISTRIBUCION A OBRA.

Fecha inicio del ciclo original: **28 Diciembre 2007**

Fecha expiración del ciclo anterior: **NA**

Fecha de auditoria de Certificación / Recertificación: **NA**

Fecha inicio de ciclo de Certificación / Recertificación: **27 Diciembre 2016**

Sujeto al funcionamiento satisfactorio continuo del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el:
27 Diciembre 2019

Número de Registro: 436 CL/186093/16
Certificado Serie N°: BVCSG7129

Versión Número: 00

Fecha de Revisión: Diciembre 27, 2016

Firmado En Nombre De
Bureau Veritas Certification Chile S.A.



BUREAU VERITAS
Certification



SOCIEDAD PETREOS S.A.

ISO 9001:2015 NCh ISO 9001:2015 ALCANCE DEL SISTEMA

CASA MATRIZ:

**GESTION GERENCIAL, GESTION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACION PARA: PRODUCCION DE HORMIGON
PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX.**

**Exclusiones permitidas: No hay exclusiones.*

Nombre Sitio/ Emplazamiento	Fecha de adición de Sitio*	Dirección del Sitio	Alcance del Sitio
Casa Matriz	28-12-2007	Av. El Bosque Norte N° 0177, Piso 5, Las Condes - Santiago	GESTION GERENCIAL, GESTION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION PARA: PRODUCCION DE HORMIGON PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX.
Planta de Hormigón Peñalolén	28-12-2007	Av. las Parcelas N° 7950, Peñalolen. Santiago - Chile	PRODUCCION DE HORMIGON PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX; DESDE LA RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS, DESPACHO Y DISTRIBUCION A OBRA
Planta de Hormigón Renca	28-12-2007	Puerto Montt N° 3287, Renca, Santiago - Chile	
Planta San Vicente	19-12-2013	Carretera de la Fruta Km 22.5, San Vicente de Tagua Tagua - Chile	
Planta de Hormigón Curicó	28-12-2007	Ruta 5 Sur Km. 188, Cruce Romeral, Romeral, Curicó - Chile	PRODUCCION DE HORMIGON PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX; DESDE LA COMERCIALIZACION, RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS, DESPACHO Y DISTRIBUCION A OBRA.
Planta de Hormigón Rancagua	28-12-2007	Longitudinal Norte N° 0227, Rancagua - Chile	
Planta de Hormigón Talca	28-12-2007	Ruta 5 Sur Km. 260, Cruce el Parrón, Talca - Chile	
Planta de Hormigón Concepción	28-12-2007	Av. General Bonilla N° 2556, Sector Palomares, Concepción - Chile	

Número de Registro: 436 CL/186093/16

Versión Número: 00

Fecha de Revisión: Diciembre 27, 2016

Certificado Serie N° BFCSG7129


Firmado En Nombre De
Bureau Veritas Certification Chile S.A.



**BUREAU
VERITAS**

Gestión e Impresión Bureau Veritas Certification Chile S.A. - Francisco Noguera N° 200, Oficina 1301
Providencia, Santiago - Chile

Futuras aclaraciones en cuanto al alcance de este certificado y la aplicabilidad del Sistema de Gestión se pueden obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado llaman al teléfono (056(2)24859067)

Plantilla de certificado para varios sitios Rev 2.3 Página 2 de 4

Agosto 31, 2016

BUREAU VERITAS
Certification



SOCIEDAD PETREOS S.A.

ISO 9001:2015 NCh ISO 9001:2015 ALCANCE DEL SISTEMA

CASA MATRIZ:

**GESTION GERENCIAL, GESTION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,
ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION PARA: PRODUCCION DE HORMIGON
PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX.**

**Exclusiones permitidas: No hay exclusiones.*

Nombre Sitio/ Emplazamiento	Fecha de adición de Sitio*	Dirección del Sitio	Alcance del Sitio
Planta de Hormigón Quilín	28-12-2007	Avenida Quilín Sur N° 1601 Macúl, Santiago - Chile	PRODUCCION DE HORMIGON PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX; DESDE LA COMERCIALIZACION, DISEÑO, RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS, DESPACHO Y DISTRIBUCION A OBRA.
Planta de Hormigón Chillán	28-12-2007	Ruta 5 Sur Km. 402, Cruce Parque Lantaño, Chillán - Chile	PRODUCCION DE HORMIGON PREMEZCLADO EN PLANTAS DE RMX; DESDE LA RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS, DESPACHO Y DISTRIBUCION A OBRA.
Planta de Hormigón Los Angeles	28-12-2007	Ruta 5 Sur Km. 505, Sector Oeste, Los Angeles - Chile	
Planta de Hormigón Villarrica	28-12-2007	Camino Relún N°3550, Sector Llao Llao, Villarrica - Chile	
Planta de Hormigón Antofagasta	28-12-2007	Autódromo Roca Roja S/N, Antofagasta - Chile	
Planta de Hormigón Calama	28-12-2007	Camino Aeropuerto S/N, Loteo San Miguel, Calama - Chile	

Número de Registro: 436 CL/186093/16
Certificado Serie N°: BVCSG7129

Versión Número: 00

Fecha de Revisión: Diciembre 27, 2016

Firmado En Nombre De
Bureau Veritas Certification Chile S.A.



**BUREAU
VERITAS**

Gestión e Impresión Bureau Veritas Certification Chile S.A.: Francisco Noguera N° 200, Oficina 1301
Providencia, Santiago - Chile

Futuras aclaraciones en cuanto al alcance de este certificado y la aplicabilidad del Sistema de Gestión
se pueden obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado llaman
al teléfono (056(2)24859067)

Plantilla de certificado para varios sitios Rev2.3 Página 3 de 4

Agosto 31, 2016